

Date	27/04/2015
Produit concerné	Kolibri
Niveau	Moyen



ALERTE SECURITE

OBJET :

Problème potentiel sur les anneaux forgés montés sur les sellettes Kolibri.



Date	27/04/2015
Produit concerné	Kolibri
Niveau	Moyen



Description :

Un problème potentiel a été relevé sur les sellettes Kolibri au niveau d'un anneau forgé. Il y a un risque potentiel de rupture prématurée.

Il n'y a toutefois pas de risque de sécurité majeur puisque cet anneau n'est pas directement impliqué dans la structure « solide » de la sellette. La rupture de celui-ci n'entraîne qu'une perte du réglage lombaire.

Procédure à suivre :

Les sellettes présentant potentiellement le problème ont été identifiées parmi les numéros de série suivants :

Tailles SM :

- A1410-KL-M-10
- A1410-KL-M-16
- A1410-KL-M-21
- A1410-KL-M-23
- A1410-KL-M-24
- A1410-KL-M-25
- A1410-KL-M-28
- A1410-KL-M-29

Tailles ML :

- A1410-KL-L-1
- A1410-KL-L-2
- A1410-KL-L-3
- A1410-KL-L-4
- A1410-KL-L-5
- A1410-KL-L-7
- A1410-KL-L-26
- A1410-KL-L-27

Si vous êtes concernés par l'un de ces numéros de série, contactez Kortel Design au +33(0)9.50.10.73.27 ou par mail à info@kortel.design.com. Nous vous donnerons la marche à suivre.