

Info sécurité : connexion maillon principal sur Yeti Convertible

Suite à un incident en France, nous avons eu le retour que le pilote avait décollé avec les maillons automatiques principaux d'une sellette GIN Yeti Convertible (modèle en cours) mal installés.

Cette info sécurité est un rappel pour vérifier que les 3 sangles soient correctement connectés sur les maillons principaux comme sur la photo ci-dessous (ou sur le manuel d'utilisation), lors de l'installation par le revendeur ou le pilote lui-même.

Si avez un doute pour vérifier cette connexion, merci de contacter votre revendeur GIN.

