



GIN



GIN Soft Shackle: **Connect** Manuel d'utilisation



Faire une boucle.



Passer le «Connect» dans les boucles d'élevateurs.



Passer le «Connect» une seconde fois dans les boucles d'élevateurs. Enfiler le joint caoutchouc sur l'extrémité munie du noeud.




Enfiler l'extrémité du brin à noeud dans la boucle formée par l'autre brin.



Tirer afin de serrer la boucle autour du noeud.



Twister le joint caoutchouc et repasser la autour de l'extrémité munie du noeud.



Enroulez de l'adhésif autour des boucles d'élevateur de manière à réduire leur mobilité.

ATTENTION : Pour offrir sécurité et résistance, le «Connect» doit être bien monté. C'est impératif.

IMPORTANT : Il faut prémunir le «Connect» des frictions en utilisant de la bande adhésive comme protection.

NOTE : Le pilote est responsable de la bonne installation du «Connect».

Résistance max: 26,700 N (2722kg)